



スルーホールを観察





鉛フリーはんだのLift 部分

スルーホールを観察



鉛フリーはんだのスルーホール内の
ボイド(空隙)

CT (X線断層) による観察



スルーホール内部をCTで観察